



Vorbericht

Der Vorbericht enthält eine kurze und provisorische Orientierung über den Hergang des Unfalls ohne Anspruch auf Vollständigkeit und ohne Schlussfolgerungen. Die Schweizerische Sicherheitsuntersuchungsstelle eröffnet eine Untersuchung.

Ort, Datum und Zeit: Gletscherspitze oberhalb Blatten (VS), 25. Juli 2020, 12:20 LT

Luftfahrzeug

Immatrikulation: HB-TLF

Muster: CESSNA AIRCRAFT COMPANY, 172R

Halter: Fluggruppe Reichenbach, Flugplatz , 3713 Reichenbach

Eigentümer: Fluggruppe Reichenbach, Flugplatz , 3713 Reichenbach

Pilot: 1

Passagiere: 3

Flug:

Flugregeln: VFR

Betriebsart: Privat

Startort: Reichenbach Flugplatz (LSGR)

Ziel: Reichenbach Flugplatz (LSGR)

Schäden:

Besatzung: 1 Tödlich verletzt

Passagiere: 3 Tödlich verletzt

Drittpersonen: Keine

Luftfahrzeug: Zerstört

Drittschaden: Keiner

Kurzbeschreibung: Bei einem Rundflug in den Alpen stürzte das Flugzeug auf ein Felsband unterhalb der Gletscherspitze. Nach dem Aufprall fing das Wrack Feuer.

Bern, 31. Juli 2020