



RAPPORT DE PREMIÈRE INFORMATION

Le rapport de première information décrit sous une forme brève et provisoire ce qui s'est passé. Il ne saurait donc être complet ou analyser les circonstances de l'accident. Le Service suisse d'enquête de sécurité annonce l'ouverture d'une enquête.

Lieu, date et heure: Aéroport de Sion (LSGS) (VS), 11 novembre 2020, 8h43 LT

Aéronef 1

Immatriculation: HB-ZVN
Type: Hélicoptères Guimbal, Cabri G2
Exploitant: Héli-Alpes SA, Aéroport civil Sion, 1950 Sion
Propriétaire: Groupe Hélicoptère Sion, 1950 Sion

Instructeur: 1

Elève: 1

Vol:

Règles de vol: Règles de vol à vue (*Visual Flight Rules* – VFR)
Type d'exploitation: Vols d'instruction
Lieu de départ: Aéroport de Sion (LSGS)
Destination: Aéroport de Sion (LSGS)

Dommages:

Equipage: Aucun
Passagers: Aucun
Tierces personnes: Aucun
Aéronef: Détruit
Dégâts au sol: Aucun

Aéronef 2

Immatriculation: HB-ZYN
Type: Bell Helicopter Textron Canada Limited, 505
Exploitant: Héli-Alpes SA, Aéroport civil Sion, 1950 Sion
Propriétaire: SG Equipment Finance Schweiz AG, Gladbachstrasse 105, Postfach, 8044 Zürich

Dommages:

Equipage: -
Passagers: -
Tierces personnes: -



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Service suisse d'enquête de sécurité SESE

Bureau d'enquête

Aéronef: Fortement endommagé

Dégâts au sol: -

Brève description: Lors du décollage, le contrôle en lacet de l'hélicoptère est perdu. Ce dernier chute d'une hauteur de quelques mètres et entre en collision avec un hélicoptère inoccupé et stationné au sol.

Berne, 17 novembre 2020

Service suisse d'enquête de sécurité SESE
3003 Berne
Tel.: +41 58 466 33 00, Fax.: +41 58 466 33 01
info@sust.admin.ch
www.sese.admin.ch