



Vorbericht

Der Vorbericht enthält eine kurze und provisorische Orientierung über den Hergang des Unfalls ohne Anspruch auf Vollständigkeit und ohne Schlussfolgerungen. Die Schweizerische Sicherheitsuntersuchungsstelle eröffnet eine Untersuchung.

Ort, Datum und Zeit: Leuzigen (BE), 6. Februar 2025, 11:18 LT

Luftfahrzeug

Immatrikulation: HB-KHC

Muster: DAHER Aerospace, Socata TBM700 C2

Halter: Privat

Eigentümer: Privat

Pilot: 1

Passagiere: 2

Flug:

Flugregeln: Instrumentenflugregeln (*Instrument Flight Rules – IFR*)

Betriebsart: Privat

Startort: Flugplatz Locarno (LSZL)

Ziel: Flugplatz Grenchen (LSZG)

Schäden:

Besatzung: Schwer verletzt

Passagiere: 2 Schwer verletzt

Drittpersonen: Keine

Luftfahrzeug: Schwer beschädigt

Drittschaden: Leichter Flurschaden

Kurzbeschreibung: Das Flugzeug schlug rund 1 km südlich von Leuzigen (BE) auf einer Wiese auf. Die Unfallstelle lag auf einer Höhe von 535 m/M.

Payerne, 13. Februar 2025