



RAPPORT DE PREMIÈRE INFORMATION

Le rapport de première information décrit sous une forme brève et provisoire ce qui s'est passé. Il ne saurait donc être complet ou analyser les circonstances de l'accident. Le Service suisse d'enquête de sécurité annonce l'ouverture d'une enquête.

Lieu, date et heure: Aéroport Les Eplatures (LSGC) (NE), 23 avril 2021, 14h09 LT

Aéronef

Immatriculation: HB-PRI

Type: The New Piper Aircraft, Inc., PA-28-181

Exploitant: Aéro-Club des Montagnes Neuchâteloises, boulevard des Eplatures
56, 2300 La Chaux-de-Fonds

Propriétaire: Aéro-Club des Montagnes Neuchâteloises, boulevard des Eplatures
56, 2300 La Chaux-de-Fonds

Pilote: 1

Vol:

Règles de vol: Règles de vol à vue (Visual Flight Rules – VFR)

Type d'exploitation: Privé

Lieu de départ: Aéroport Les Eplatures (LSGC)

Destination: Aéroport Les Eplatures (LSGC)

Dommages:

Equipage: Aucun

Passagers: Aucun

Tierces personnes: Aucun

Aéronef: Fortement endommagé

Dégâts au sol: Aucun

Brève description: Lors de l'atterrissage, l'avion touche la piste bitumée avec la roue de proue et l'hélice. L'avion s'immobilise en bordure de piste.

Berne, 21 mai 2021