



Vorbericht

Der Vorbericht enthält eine kurze und provisorische Orientierung über den Hergang des folgenden Unfalls ohne Anspruch auf Vollständigkeit und ohne Schlussfolgerungen. Die Schweizerische Sicherheitsuntersuchungsstelle eröffnet eine Untersuchung.

Ereignis	Wegrollen und Entgleisen eines Bahnwagens
Ereignisart	Entlaufenes Fahrzeug
Ort, Datum, Zeit	Bernina Lagalb (GR), 22. Juni 2024, 01:34 Uhr
Reg.-Nr.	2024062201
Verkehrsmittel	Eisenbahn

Beteiligte Unternehmen

Eisenbahnverkehrsunternehmen	Rhätische Bahn AG (RhB), Chur
Infrastrukturbetreiberin	Rhätische Bahn AG (RhB), Chur
Weitere Unternehmen	Sersa Maschinereller Gleisbau AG (Sersa), Landquart

Beteiligte Personen	Rangierleiter, Jahrgang 1983, RhB
----------------------------	-----------------------------------

Beteiligte Fahrzeuge	Bahnwagen P10155 mit darauf verladenem Baufahrzeug "Schnägg", Sersa
-----------------------------	---

Schäden

Personen	Kein Schaden
Verkehrsmittel	Ein Bahnwagen und ein Baufahrzeug mit Totalschaden
Infrastruktur	Zwei Fahrleitungsmasten wurden weggerissen, eine Weiche und deren Antrieb beschädigt sowie die Fahrbahn beschädigt und verzogen.

Kurzbeschreibung

In der Nacht vom 21. auf den 22. Juni 2024 wurde in Bernina Lagalb ein Bahnwagen abgestellt. Der Wagen rollte rund vier Minuten später weg Richtung Pontresina und entgleiste nach der Durchfahrt in Bernina Suot.

Bern, 15. Juli 2024